

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

В заказе необходимо указать: тип трансформатора, для которого необходимы запасные части, номинальные напряжения обмоток ВН и НН, схему и группу соединения.

Пример записи для трансформатора мощностью 100 кВА, номинальным напряжением обмотки ВН-10000В, номинальным напряжением обмотки НН-400В, со схемой и группой соединения обмоток У/Ун-0, для поставки в районы с умеренным климатом (У1):

«Запасные части для трансформатора ТМГ-100/10-У1, 10000В, 400В, У/Ун-0». Год выпуска _____

№п/п	Наименование	Шифр по каталогу	Кол-во
1	Сборка обмоток	100066005730100	3
2	Переключатель	100062090390000	1
3	Указатель	100054410130000	1
4	Прокладка	100083711580200	1
5	Изолятор	907300010025000	4
6	Гайка 12.32 ГОСТ 5915-70	733012000060000	8
7	Шайба 12.32.079 ГОСТ 11371-78	743012000067200	2

Внимание! Стандартизированные стальные крепежные детали (болты, винты, гайки, шайбы) в комплект поставки не входят.

Предоставление полной и достоверной информации зависит от времени обработки Вашего заказа.

Указать ФИО лица заключающего договор, основание в совершении договора (Устав, доверенность), цели приобретения (для собственных нужд, вывоз из РБ, другое)

Заполненную заявку направляйте в адрес ЦС с пометкой «Заявка на запасные части» по электронной почте: service@metz.by

либо отправляйте по факсу: (+375 17) 245-17-31, 330-22-07